『イトーピアー碧別荘地』管理作業報告（2023年２月度）

２月に実施した主な管理業務・作業をご報告いたします。

【Ｂ地区緑地はみ出し枝伐採工事】

緑地からはみ出ていた枝を伐採して見通しを良くしました。

（協力会社：川端園）

【作業前】

【作業後】

【けやき通り汚水管・温泉管更新工事】

けやき通りの汚水管と温泉管の更新工事を行っております。

（協力会社：森田土木株式会社）

けやき通り汚水管・温泉管　更新工事状況（けやき通り）

【温泉メーター交換作業】

一定期間を経過した温泉メーターを交換しています。

【温泉メーター】



【交換作業中】

【汚水処理場大規模修繕工事】

旧A汚水処理場とB地区汚水処理場の大規模修繕工事を実施しています。

汚水処理場内に2系統ある汚水槽のうち、第１系統側の修繕が完了し第２系統の槽内の修繕工事を行っております。（協力会社：株式会社クリタス）

B地区汚水処理場作業状況

ポンプピット（清掃、はつり、コンクリート打ち増し）

曝気槽（槽内の劣化したコンクリートを除去して新たにコンクリートを厚くしました。）

【B 地区ナラ枯れ伐採工事】

B地区では「ナラ枯れ」被害が多く発生しており、枯れた木を伐採しています。（協力会社：株式会社アクリ）

作業状況写真（B地区緑地）

以上　２月に実施した主な管理業務作業に関してご報告いたします。