

# 『イトーピアー碧別荘地』管理作業報告（2023年5月度）

5月に実施した主な管理業務・作業をご報告いたします。

## 【B地区グレーチング清掃】

B地区のグレーチングに溜まった落ち葉の清掃をしました。

（写真はBテニスコート周辺）

【清掃前】



【清掃後】



## 【A地区ロータリー草刈り】

A地区の各ロータリーの草刈りをしました。（協力会社：愛樹園）

### 【草刈り前】



### 【草刈り後】



## 【さくら通り温泉管修繕工事】

さくら通りにて老朽化により破損した温泉管の緊急工事を行いました。

（協力会社：鈴和工業）

### 【漏湯状況】



## 【作業状況】




## 【破損した温泉管】



## 【道路・緑地等の草刈り・清掃整備作業】


別荘地内の道路、緑地等の草刈り・清掃整備作業（年3回実施予定）の1回目の草刈りを実施しました。（写真はA地区 協力会社：愛樹園）

## 【作業状況】



【作業前】

【作業後】



以上、5月に実施した主な管理業務作業に関してご報告いたします。